

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Северного ОСЗН
М.С. Пьянников
« 04 » июня 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объектов социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Эврика»
- 1.2. Адрес объекта 671700, Республика Бурятия, г Северобайкальск, переулок Пролетарский, дом 5, блок 2.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____.
- часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 306,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____.
- 1.4. Год постройки здания 2009 год, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего лето 2021 г., капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Устава, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Эврика»
Краткое наименование: МБОУ ДО «ДТ «Эврика»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, переулок Пролетарский, дом 5, блок 2.
Телефон (факс) 8(30130) 2-00-03
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная), муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации МО «город Северобайкальск».
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 671700, г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, д.7. Тел.: 8(30130)2-23-32

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей
- 2.3. Форма оказываемых услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети от 6 до 18 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **45 детей.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида (да, **нет**).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирского транспорта

Маршрутное такси: остановка «Центр» («ТБЦ»)

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **600 м.**

3.2.2. Время движения (пешком) **7 - 10 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути; - **есть:**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть**

(описать) оборудованы съезды для колясок с тротуара на пешеходные переходы

3.2.7. Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания*

№ п.п.	Категория инвалидов (вид нарушений)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п.п.	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (выходы) в здание	ВНД (К), ДУ (С), ДЧ-И (О,У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ(С)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ - И (К,О,Г,У) ДУ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,У,Г), ВНД (К) ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДЧ-И (К,О) ДУ (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О) ДЧ-И (Г,У), ДУ(С)

** Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступен частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД –недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (выходы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (на остановках транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Вне зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт

*Указывается один из вариантов (видов работ); не нуждается ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной форм обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **до 2022 года**

в рамках исполнения программы «Доступная среда», плана текущего ремонта

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью избирательно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации (дата) на сайте МБОУ ДО «ДДТ «Эврика» <http://do-ddt.buryatschool.ru/>

1. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от 22 мая 2020 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от 02 июня 2020 г.
3. Решения комиссии в составе:

Руководитель рабочей группы - начальник Северного ОСЗН М. С. Пьянников,

главный специалист по работе с населением - О. А. Новолодская,

члены комиссии: специалист сектора по работе с населением - Е.Г. Ткачева,

председатель общества инвалидов г. Северобайкальск - В. И. Греков,

директор МБОУ ДО «ДДТ «Эврика» - М. В. Божко

от 2020 г.

М. С. Пьянников
О. А. Новолодская
Е. Г. Ткачева
В. И. Греков
М. В. Божко

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Северного ОСЗН
М.С. Пьянников
« 02 » июня 2020 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси
№ 1**

Республика Бурятия г. Северобайкальск
Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Эврика» (МБОУ ДО «ДДТ «Эврика»)

1.2. Адрес объекта 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пер. Пролетарский, д. 5, блок 2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м.
- часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 306,8 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка нет.

1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Эврика» (МБОУ ДО «ДДТ «Эврика»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пер. Пролетарский, д. 5, блок 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

дополнительное образование

2.2 Виды оказываемых услуг реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, проведение досуговых мероприятий

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 6 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 45 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси: остановка «Центр» («ТБИ»),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (оборудованы съезды для колясок с тротуара на пешеходные переходы)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания*

№ п.п.	Категория инвалидов (вид нарушений)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п.п.	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (выходы) в здание	ВНД (К), ДУ (С), ДЧ-И (О,У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ(С)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ - И (К,О,Г,У) ДУ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,У,Г), ВНД (К) ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДЧ-И (К,О) ДУ (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О) ДЧ-И (Г,У), ДУ(С)

** Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступен частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД –недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан ДУ (условно доступным) при условии оказания ситуационной помощи.

Для обеспечения разумной доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо:

- на пути движения от остановки общественного транспорта устранить перепады высот, отремонтировать съезды с тротуара, выровнять асфальто-бетонное покрытие, оборудовать визуальными, звуковыми и тактильными элементами информации;
- перед входом в ОСИ рекомендуется установить рельефный стенд с информацией об учреждении доступный для всех категорий инвалидов;
- оборудовать крыльцо перилами;
- произвести покрытие пандуса нескользящими материалами (рифленая поверхность или металлические решетки), поверхность пандуса выделить цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности;

- вдоль коридора на пути следования к зоне целевого назначения оборудовать настенные поручни с двух сторон, разместить визуальные, звуковые и тактильные элементы информации;
- оборудовать туалетные комнаты сенсорными смесителями для раковины и сушилкой для рук, нанесением тактильной и цветовой разметки, размещением пиктограммы «выход из помещения» внутри санузла со стороны замочной скважины двери, ручку и дверной проем выделить контрастным (желтым) цветом.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2022 год (с условием финансирования)

в рамках исполнения программы «Доступная среда», плана текущего ремонта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации доступен полностью избирательно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

_____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 4 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 5 л.

Паспорт БТИ на 10 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

М.С. Пьянников

Главный специалист по работе с населением

О.А. Новолодская

Члены рабочей группы:

Специалист сектора по работе с населением

Е.Г. Ткачева

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель общества инвалидов г. Северобайкальск

В.И. Греков

Представители организации, расположенной на объекте

Директор МБОУ ДО «ДДТ «Эврика»

М.В. Божко

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)

Комиссией (название). _____

Вынести наружу кнопку вызова для инвалидов
на высоту 0,9 м.

Председатель общества инвалидов
г. Северобайкальск - Греков В.И.



к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от « 02 » июня 2020 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ ДО «Дом детского творчества «Эврика», пер. Пролетарский, д. 5, блок 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территории, прилегающей к зданию, принадлежащей МБОУ ДО «ДДТ «Эврика», нет.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ ДО «Дом детского творчества «Эврика», пер. Пролетарский, д. 5, блок 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1	Нет предупреждающих тактильных и контрастных полос перед и после лестничного марша. Отсутствуют поручни.	С О, С	Края ступеней должны быть выделены контрастно-тактильной полосой. Перед и после лестничного марша необходимо предусмотреть контрастно-тактильные полосы согласно СНиП 35-01-2001. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
					Лестница имеет 6 ступеней (высота ступеней	О, С		

				одинаковая – 14 см)			
2.2	Пандус (наружный)	есть		2 Поверхность пандуса не отделана нескользким материалом, не имеет выделений цветом. Ширина марша – 120 см Имеются поручни с двух сторон: На высоте 90 см и 70 см Угол наклона пандуса 15%	К, О	Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. В качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям (СП 59.13330.2016 п. 5.1.16.)	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3, 4 Нет тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию входа. Размеры площадки: 279 см х 635 см Имеется навес	С К	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта (начала входа).	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		3 Двери распашные двустворчатые (ширина проема в свету – 170 см) Двери не имеют фиксатора в положении «открыто» и «закрыто».	К	Крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и	Текущий ремонт

					Высота порога наружного и внутреннего - 1 см (соответствует нормативу)	"закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительност ью не менее 5 сек. СП 59.13330.2016 - 6.2.4 Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, интернат, выходе на балкон, лоджию и т. п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.	
2.5	Тамбур	есть	21	5			
	ОБЩИЕ требования к зоне	Предусмотреть предупреждающие тактильные и контрастные полосы перед и после лестничного марша. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. Двери должны иметь фиксаторы в положении «открыто» и «закрыто».					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД (К), ДУ (С), ДЧ-И (О,У,Г)	21	1-5	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МБОУ ДО «Дом детского творчества «Эврика», пер. Пролетарский, д. 5, блок 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	20, 3	6, 7, 8	Стены коридора не оборудованы поручнями Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов -154 см	О, С К		Организация альтернативной формы обслуживания
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		9, 12	Двери в кабинеты (высота порога -1,4 см) Нет информирующих обозначений на дверях. Нет дублирующих рельефных знаков.	К,О,С	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;	Текущий ремонт

							- на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками.	
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть		19	Отсутствуют специально выделенные пути эвакуации и зоны безопасности в здании. Отсутствие комплексной информации путей эвакуации.	все	Оборудование путей эвакуации комплексной информацией.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность). Оборудование путей эвакуации комплексной информацией.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, У, Г), ДУ (С)	3, 20	6 - 9, 12, 19	Организация альтернативной формы обслуживания, текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБОУ ДО «Дом детского творчества «Эврика», пер. Пролетарский, д. 5, блок 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	13, 14, 15, 16	9 - 14	Малая площадь помещения. Отсутствует переносная индукционная система для усиления звука	К, О, С Г	Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. п.6.2.2, п.8.1.7 Приобрести переносную индукционную систему для усиления звука	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. п.6.2.2, п.8.1.7. Приобрести переносную индукционную систему для усиления звука.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г), ДУ (К, О, С)	13, 14, 15, 16	9 - 14	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (О,У ,Г) ВНД(К) ДУ (С)	7, 8	15 - 17	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ ДО «Дом детского творчества «Эврика», пер. Пролетарский, д. 5, блок 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		18 - 21	Надписи выполнены не нормативно. Указатели, пиктограммы отсутствуют. Нет информационного навигатора расположения основных зон для клиентов. Нет предупредительной визуальной информации.	ВСЕ	Надписи: -размещение на высоте не более 160 см -высота прописных букв не менее 7,5 см -хорошая освещенность. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующим и расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. (Указатели, пиктограммы: размещение на высоте не более 200 см высота прописных букв не менее 7,5 см, хорошая освещенность	Текущий ремонт

						Разместить информационный навигатор. Предупредительная информация о препятствиях.		
6.2	Акустические средства	нет		-	Нет информационной поддержки для инвалидов с проблемами слуха	Г	Установка акустических систем информации и оповещения	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильно предупреждающие и оповестительные знаки	С	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: высота размещения 60-110 см маркировка кабинетов приема со стороны ручки на кабинах санитарно-бытовых помещений Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков)	Текущий ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать СНИП 3.51 ГОСТ Р 51671, НПБ 104 Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией. План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание/сооружение. По возможности информационные знаки должны быть расположены на стенах, примерно на уровне глаз. На путях движения следует избегать использования информационных знаков с креплением к потолку. Там, где это неизбежно, размер букв/цифр знаков и надписей должен быть таким, чтобы их можно было прочесть с приемлемого расстояния. Информационные знаки с обозначением помещений, за исключением туалетов, рекомендуется располагать на стене у передней кромки двери для того, чтобы информационный знак был виден даже в том случае, если дверь открыта. Следует избегать размещения на путях движения информационных знаков, выполненных на «досках-мольбертах» или других складных конструкциях, поскольку они могут представлять собой опасность для людей с нарушениями зрения. ✓ Информационные знаки и указатели следует размещать с учетом: расстояния, с которого визуальная информация может быть наиболее эффективно воспринята; угла поля наблюдения, зоны досягаемости (как для людей на креслах-колясках, так и для людей с нарушением зрения), отсутствия помех восприятию визуальной информации (бликования, слепящего или недостаточного освещения и т.д.) Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий должны быть размещены на высоте не более 2,5 м. Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия, должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. ✓ Для постоянной идентификации комнат и помещения надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороны двери: расстояние от центральной горизонтальной линии знака до уровня пола должно быть 1500 мм.
--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДЧ-И(К,О), ДУ (Г,У) ВНД (С)		18 - 21	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить трафареты для инвалидов.

Фото № 1 Наружная лестница



Фото № 2 Пандус



Фото № 3 Входная дверь



Фото № 4 Площадка перед входом



Фото № 5 Тамбур



Фото № 6 Зона ожидания



Фото № 7 Коридор



Фото № 8 Коридор



Фото № 9 Дверь в кабинет № 1



Фото № 10 Кабинет № 1



Фото № 11 Кабинет № 1



Фото № 12 Дверь в кабинет № 2



Фото № 13 Кабинет № 2



Фото № 14 Кабинет № 2



Фото № 15 Двери в туалетные комнаты



Фото № 16 Туалет для девочек



Фото № 17 Туалет для мальчиков



Фото № 18



Фото № 19





Фото № 20



Фото № 21



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО
«ДДТ «Эврика»
 - М.В.Божко

« 22 » мая 2020 г.

**Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Эврика» (МБОУ ДО «ДДТ «Эврика»)

1.2. Адрес объекта 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пер. Пролетарский, д. 5, блок 2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м.
- часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 306,8 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка нет.

1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Эврика» (МБОУ ДО «ДДТ «Эврика»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пер. Пролетарский, д. 5, блок 2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации муниципального образования «город Северобайкальск»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 671700, г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, д.7. Тел.: 8(30130)2-23-32

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

дополнительное образование

2.2 Виды оказываемых услуг реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, проведение досуговых мероприятий

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 6 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 45 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси: остановка «Центр» («ТБЦ»),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (оборудованы съезды для колясок с тротуара на пешеходные переходы)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания*

№ п.п.	Категория инвалидов (вид нарушений)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п.п.	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (выходы) в здание	ВНД (К), ДУ (С), ДЧ-И (О,У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ(С)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ - И (К,О,Г,У) ДУ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,У,Г), ВНД (К) ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДЧ-И (К.О) ДУ (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О) ДЧ-И (Г,У), ДУ(С)

** Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)-доступен частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД –недоступно.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (выходы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (на остановках транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт

*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано Г.И. Инвалидов уполномочить кн. В.В. В.В.В.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи

уполномоченного представителя объекта)

*Г.И. Инвалидов -
Председатель общества
инвалидов г. Северобайконск*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430464

Владелец Авдюшкина Валентина Валерьевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025